

1

2

3

4

5

6

SUCÇÃO: 2.12" BSP

RECALQUE: 2" BSP

15

13

12

7

11

10

9

8

6

5

4

1

14

3

2

GD-31

C

D

15	Plaqueta Thebe PU	Pç	1	05468
14	Paraf. Sext. UNC 3/8" x 3/4"	Pç	4	00312
13	Carcaça THLI-13 2"1/2" X 2.1/2"	Pç	1	01547
12	Bujão 1/4" BSP (Plug)	Pç	1	00174
11	Porca Latão Sext. R: 9/16" UNF	Pç	1	00780
10	Rotor THL/THLI-13 Ø115x13 F.Ø15.87	Pç	1	02079
9	Anel O'Ring Ø120.32 x 2.62mm	Pç	1	01223
8	Selo mecânico 3/4" T21 Buna	Pç	1	00225
7	Paraf. Sext. UNC 5/16" x 3/4"	Pç	6	00306
6	Tampa Interm. THB / THL / THLI-13 / AEX-1	Pç	1	01627
5	Chaveta 3/16" x 18 mm (AA)	Pç	1	00105
4	Along. THL/THLI-13 Gas. Suz/Honda GX	Pç	1	01807
3	Paraf. Allen 5/16" x 5/16" S/C UNC	Pç	3	00335
2	Paraf. Sext. M8x1.25x25mm	Pç	4	02257
1	Arruela Traseira MR-14	Pç	1	01178
Pos.	Descrição	Unid.	Qtde	Código

thebe

BOMBAS HIDRÁULICAS

EBARA CORPORATION

EXECUTADO	A.P.Scarpel	14/12/06
VERIFICADO	A.P.Scarpel	14/12/06
APROVADO	Garcia	14/12/06
	NOME	DATA CRIAÇÃO
		OBSERVAÇÃO

01	1D	---	17/05/11	Garcia
REVISÃO	LOCAL	Nº DOCUM.	DATA	APROVADO

THLI-13 Diesel.Toyama TD50F

Em caso de dúvidas pergunte!

DESENHO Nº

TD-146

FOLHA 1 de 1

UNID.: Milímetro (mm)

ESCALA:1:4

MANUTENÇÃO

Manter para Motor Toyama 4.7 TK50/Branco B4T

PESO:

MATERIAL :